



DH-33/2523-1

รายการรายละเอียด (SPECIFICATION)เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ

รายการรายละเอียด เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ มีรายละเอียดดังนี้
(HYGRO-THERMOGRAPH)

1. เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติบรรจุใน Case ทำด้วยโลหะแข็งแรงและเรียบร้อยสามารถมองเห็นการบันทึกเช่นแสดงอุณหภูมิและความชื้นได้
2. เครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใช้ Bourdon Tube หรือเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดใช้ Bimetallic plate วัดอุณหภูมิ ตั้งแต่ $0^{\circ} - 50^{\circ}C$ อ่านค่าละเอียดได้ $\frac{1}{2}^{\circ}C$
3. เครื่องวัดความชื้นเป็นแบบชนิด Human Hair อ่านค่าความชื้นสัมพัทธ์ ตั้งแต่ 1 - 100 %
4. Drum สำหรับกระดานกราฟ ใ้บันทึกการบันทึกสามารถเปลี่ยนเป็น 1 รอบต่อ 1 วัน และ 1 รอบต่อ 7 วัน ได้ทั้งสองชนิด
5. กระดานกราฟใ้สำหรับ 1 รอบต่อ 1 วัน จำนวน 370 แฉก และ 1 รอบต่อ 7 วัน จำนวน 55 แฉก
6. รายละเอียดอุปกรณ์ ส่วนประกอบของเครื่องจะต้องมีครบ และพร้อมที่จะนำมาประกอบทดลองเครื่องใ้ทำการสำรวจได้
7. สมุดคู่มือคำอธิบายวิธีใ้เป็นภาษาอังกฤษ

เสนอ.....
(นายชินวัฒน์ เทียววิเศษ)

เห็นชอบ.....คท.
(นายวันชัย นิลวัชรภัก)

อนุมัติ.....คท.
(นายสุเทพ กิ่งศรีพิชัย)

งานมาตรฐานเครื่องมืออุตสาหกรรม
กองอุตสาหกรรม

วันที่ 26 ธันวาคม 2526