



DA-26/2523

รายการรายละเอียด (SPECIFICATION)

เครื่องวัดความกดอากาศแบบปรอท

รายการรายละเอียด เครื่องวัดความกดอากาศแบบปรอท มีรายละเอียดดังนี้.
(KEW STATION BAROMETER)

- ๑ เป็นเครื่องวัดความกดอากาศแบบ Kew Station หลอดแก้วบรรจุปรอทตั้งยึดในกรอบ
หุ้มด้วยโลหะ มีลักษณะแข็งแรงและปราศจากความสั่นไหว
- ๒ Barometer Scale in mb.
- ๓ Effective Range 870-1,060 mb., Vernier read to 0.1 mb.
- ๔ Thermometer range 0.50°C.
- ๕ ให้ระบุค่าเฉลี่ยประจำเครื่องวัดความกดอากาศแบบปรอทว่ามีรายการอะไรบ้าง
- ๖ บรรจุในพื้นหรือกล่องหุ้มด้วยกระดาษสีครีมเรียบรอยและแข็งแรง
- ๗ รายละเอียดอุปกรณ์, ส่วนประกอบของเครื่องจะต้องมีครบ และพร้อมที่จะนำมาประกอบ
หลอดเครื่องในท่าทางสำรวจได้
- ๘ คู่มือคำแนะนำวิธีใช้เป็นภาษาอังกฤษ

เสนอ.....

เห็นชอบ..... นทพ.

อนุมัติ..... นทพ.

จากมาตรฐานเครื่องวัดอุตุนิยมวิทยา

กองอุตุนิยมวิทยา

วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๒๖