

รายงานผล=เอกสารภายในแฟ้มประวัติชีวิต พ.ศ. 18			
ลำดับที่	ว.ด.ป	รายละเอียด	เลขที่
1	6 มี.ย 2515	รายงานการติดต่อสื่อสารระดับภูมิภาค มานีไปไหน .	
2	30 มี.ย 15	ข้อมูลการติดต่อสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
3	31 ส.ค 15	รายงานผลการสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
4	4 มี.ค 17	ตรวจสอบสภาพการสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
5	5 ส.ค 18	ข้อสั่งการรายงานการสื่อสารระดับภูมิภาค	
6	1 ต.ค 19	รายงานการสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
7	2 ก.พ 20	การติดต่อสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
8	31 ต.ค 20	รายงานการติดต่อสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
9	6 มี.ย 26	รายงานการติดต่อสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
10	26 ก.ค 27	ไม่ทราบและประวัติการติดต่อสื่อสารระดับภูมิภาค	
11	3 มี.ย 30	รายงานการสื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	
12	1 ก.ค 34	ข้อสั่งการ - มอ.สื่อสารระดับภูมิภาค พ.ศ. 18	



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี บ้านใหม่ Code Y.16 อำเภอ วังน้อย จังหวัด นนทบุรี
สำรวจจาก วัดใหม่ ถึง บ้านใหม่

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยัง น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
B.M	29					1.541	1.105		0.115		แก้	3.200
TP1	30					1.502	1.052	1.456	0.363			3.583
TP2	35					1.338	0.191	0.249	1.311			4.794
	33						1.062		0.571			4.023
	30						1.035		0.027			4.090
	41						1.850		0.315			3.235
	2						2.314		0.461			2.771
	5						2.730		0.416			2.355
	7						2.900		0.170			2.185
	9						3.399		0.499			1.686
TP2	10					2.561		3.726	3.27 0.872			1.350
ฝั่งขวา แขวงวัด							3.080		0.514			0.840
	12				0.320							0.520
	14				0.36							0.48
	16				0.59							0.250
	14				0.82							0.021
	20				1.04							-0.20
	22				1.12							-0.28
	24				0.75							0.090 -0.09
	25						2.325		0.555			1.39
	26						1.706		0.819			2.21
	27						1.872		0.334			2.54
	28						1.255		0.117			2.665

ผู้สำรวจ นาย ธีรพล ทังโค ชรบ.

ผู้ตรวจ นายสมชาย สวัสดิ์

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539

วันที่ 12 ธ.ค. 40

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี บ้านไผ่ Code Y.18 อำเภอ วังน้อย จังหวัด นนทบุรี
 สํารวจจาก นางสาว ถึง นางสาว

[illegible]

ผู้สำรวจ นาย ธีรพล ทังเด นร.
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539

ผู้ตรวจ นายสมชาติ คุ้ม
วันที่ 12 มี.ค. ๕๐.

กองอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



อ.ท. 1-15

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

หน้า 1

สถานี บ้านไม้ทอง Code Y18 อำเภอ เมืองนคร จังหวัด พม.
สำรวจจาก ฝาย ถึง เมืองนคร

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		ที่ยืน น้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	ระดับที่ทอนได้	
B.M ₁						1.641					แก้	0.200
TP ₁						1.502		1.458	0.985			3.543
	-5						0.191		1.911			1.894
	-3						1.062			0.871		4.023
	0						1.035		0.027			4.050
	1						1.690			0.815		3.235
	2						2.914			0.464		2.771
	5						2.796			0.416		2.355
	7						2.900			0.170		2.185
	9						3.399			0.499		1.686
TP ₂	10					2.561		3.726	0.324 0.322			1.359
ฝาย							3.080			0.519		0.840
ฝาย	12				0.920		0.920					0.520
	14				0.960		0.960					0.480
	16				0.590							0.250
	18				0.820							0.020
	20				1.040							-0.200
	22				1.120							-0.280
	24				0.750							-0.090
	25						2.525		0.555			1.395
	26						1.706		0.819			2.214
	27						1.372		0.394			2.548
	28						1.255		0.117			2.665



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

กษ ๔๒

สถานี กม ๖.๕ โนน Code Y18 อำเภอ จันทบุรี จังหวัด บพ
สำรวจจาก ฝั่งซ้าย ถึง ฝั่งขวา

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่ง น้ำ บ.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
	๔๙						1.135		0.120		แก้	2.785
	๕๐						1.052		0.083			2.868
TP๓	๕๑					1.599		0.498	0.550			3.422
	๕๓						1.497		0.102			3.524
	๕๖						1.490		0.027			3.551
Bm 1								1.822	0.352			3.199
						7.503		7.504	4.432	4.433		3.200
								7.503	4.432			±0.001
								±0.001	0.001			

ผู้สำรวจ นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์ดี ขมร.

ผู้ตรวจ นาย ธีรศักดิ์ ทรัพย์ดี

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2539

วันที่ 18 ธ.พ. 40



ต้นฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ศูนย์อุทกวิทยาที่ 1

ที่ อภท. 112/2534

วันที่ 1 กรกฎาคม 2534

เรื่อง ซ่อม-ปรับปรุงสถานีสำรวจอุทกวิทยา น้ำแม่คำมี (Y.18) อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เรียน หัวหน้าศูนย์อุทกวิทยาที่ 1

ตามคำสั่งให้กระผมพร้อมทั้งคณะเดินทางไปซ่อม-ปรับปรุงสถานีสำรวจอุทกวิทยาน้ำแม่คำมี (Y.18) อ.ร้องกวาง จ.แพร่ บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว เมื่อ 14 มิถุนายน 2534 มีรายละเอียดดังนี้


1. สถานีสำรวจระดับน้ำทั้งหมด 2 ต้น รวม 4.00 เมตร
 - ต้นที่ 1 คัดแผน 0.00 - 2.00 ม.
 - ต้นที่ 2 คัดแผน 2.00 - 4.00 ม.
 - สภาพเสาระดับทั้งหมดแข็งแรง แต่มีปูนและคราบน้ำคิอยู่
 - ทำการทาสีเสาระดับน้ำใหม่ทั้งหมด โดยใช้สีน้ำพลาสติกสีขาว
 - ทำการพันลวดลายเลขลำดับเสาระดับน้ำที่หัวเสา โดยสีสเปรย์สีแดง
2. ค่าใช้จ่าย
 - 2.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับช่างฝีมือสนาม 1 คน, พนักงานขับรถยนต์ 1 คน
รวมเป็นเงิน 300.- บาท
 - 2.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
 - ค่าวัสดุ-อุปกรณ์

จำนวน	รายการ	หน่วยละ	จำนวนเงิน	
			บาท	สต.
1 กป.	สีน้ำขาวพลาสติก ขนาดบรรจุ 1 แกลลอน	396.-	396.-	
1 ค้ำม	แปรงทาสี ขนาด 3"	35.-	35.-	
1 กป.	สีสเปรย์แดง ขนาดบรรจุ 400 ซีซี.	49.-	49.-	
รวมเป็นเงิน			480.-	

ต้นฉบับ

- ค่าวัสดุ-อุปกรณ์ เป็นเงิน 480.- บาท
 - ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น เป็นเงิน 370.91 บาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850.91 บาท

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ.



(นายวิทยา วุฒิ)

เจ้าพนักงานอุทกวิทยา 5



ต้นฉบับ บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานปฏิบัติการสำรวจทอวิทยาทที่ 1

ที่ ๐๓๓.๐๓/๒๕๓๐

วันที่ 3 มิถุนายน 2530

เรื่อง รายงานการซ่อม-ปรับปรุงเสาระดับน้ำ, B.M. สถานีวัดระดับน้ำ ห้วยแม่คำมี Y.18
อ.ร้องกวาง จ.แพร่

เสนอ ปก. 1 สอ.

ตามคำสั่งงานฯ เลขที่ 89/2530 ให้กระผมพร้อมทั้งคณะเดินทางไปซ่อม-ปรับปรุงเสาระดับน้ำ, B.M. สถานีวัดระดับน้ำ ห้วยแม่คำมี Y.18 อ.ร้องกวาง จ.แพร่ นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2530 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2530 ดังมีรายการดังต่อไปนี้.-

1. สภาพเดิมของเสาระดับน้ำและ B.M.

เป็นเสา คสล. ตามขนาดมาตรฐานของกองฯ จำนวน 2 ต้น รวม 4.00 ม.

1.1 เสาระดับน้ำต้นที่ 1, 0.00 - 2.00 ม. (ต้นในน้ำ)

1.2 เสาระดับน้ำต้นที่ 2, 2.00 - 4.00 ม. ได้ถูกดินกลบ เนื่องจากการถมที่เพื่อให้พ้นจากการถูกน้ำท่วม

1.3 B.M. เดิม ซึ่งมีราคา $\neq$ 2.232 m. (A.D.) ได้ถูกดินกลบ สาเหตุเกี่ยวกับเสาระดับน้ำต้นที่ 2

2. สภาพของเสาระดับน้ำและ B.M. ใหม่

เป็นเสา คสล. ตามขนาดมาตรฐานของกองฯ จำนวน 2 ต้น รวม 4.00 ม.

2.1 เสาระดับน้ำต้นที่ 1, 0.00 - 2.00 ม. (ต้นในน้ำ)

2.2 เสาระดับน้ำต้นที่ 2, 2.00 - 4.00 ม.

2.3 B.M. ใหม่จะมีราคา $\neq$ 3.200 m. (A.D.)

2.4 ราคาศูนย์เสาระดับน้ำ (Z.G.) $\neq$ 0.000 m. (A.D.)

3. ค่าใช้จ่าย

3.1 ค่าเบี้ยเลี้ยงช่างควบคุมงาน 1 คน, ช่างฝีมือสนาม 1 คน, พ.ขับรถยนต์ 1 คน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๒๑๕.- บาท

3.2 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์, น้ำมันเชื้อเพลิง-หล่อลื่น
รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน ๑,๒๒๐.- บาท

4. สิ่งที่แนบมาด้วย

4.1 ตารางแสดงการเดินระดับคิดแผนและเดินระดับ ราคา B.M. 1 ชุด (อ)

4.2 รูปถ่าย 2 ชุด

4.3 ตารางคำนวณราคา B.M. 1 ชุด (อ)

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
วัดไผ่ 2 ๐๐๒	วัดชัยพฤกษ์					2.960					แก้	2.000
Bm. ม. ๖๖๖							1.760		1.200			3.200
วัดไผ่ 3.๐๐๒	วัดชัยพฤกษ์					1.755		1.960	0.200			3.000
วัดไผ่ 2.๐๐๒	วัดชัยพฤกษ์							2.755	1.000			2.000
						4.715		4.715	1.200			2.000
						4.715			1.200			2.000
						0.000			0.000			0.000
รวมพื้นที่วัดไผ่ 0.225 ไร่ 10.225 ไร่ 10.225 ไร่												
วัดไผ่ 130 ม. ๑. 2530												
วัดไผ่ 130 ม. ๑. 2530												

ต้นฉบับ

สถานีวัดระดับน้ำ ห้วยแมคำมี (Y.18)

อ.ร้องกวาง จ.แพร่



รูปถ่าย เสาระดับน้ำต้นที่ 1, (0.00 - 2.00 ม.) ได้ทำการซ่อม - ปรับปรุงใหม่
และ เสาระดับน้ำต้นที่ 2, (2.00 - 4.00 ม.) ที่สร้างขึ้นใหม่แทนต้นเดิมที่ได้ถูกดินถมไป





Y 18 R → L



Y 18 ²⁰ 150 מ R → L



Y18. → ^พเทศพ




Y18 → ^พเทศพ

SLOPE

Y. ၁၄

	Elev (m)	Dis (Km)	
	၅၀၄၀	၀	
	၆၀၀	၀.၆၆	
	၇၀၀	၁.၆၆	
	၈၀၀	၂.၆၆	
	၉၀၀	၃.၆၆	
	၆၀၀	၅.၆၆	
	၇၀၀	၆.၆၆	
	၈၀၀	၇.၆၆	
	၉၀၀	၈.၆၆	
	၁၀၀၀	၉.၆၆	
	Y. ၁၄	၁၀.၆၆	
	၁၁၀၀	၁၁.၆၆	
MAE YOM		၁၂.၆၆	



ตำแหน่ง ทบอ.

กองอุทกวิทยา
กรมชลประทาน



อ.ท.1-3
(พ.ค.252)

ประวัติพนักงานอำนระดับน้ำ

- พนักงานอำนระดับน้ำ ตำบล ไผ่โพน อำเภอ วังทอง จังหวัด แพร่
- ชื่อ นายรุ่ง ชื่อสกุล คำตัน
 - สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ
 - ที่อยู่ปัจจุบัน ๑๐๗/๒ หมู่ที่ ๒ อำเภอ วังทอง จังหวัด แพร่
 - เกิดวันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๔ อายุ ๔๒ ปี (๓ พ.ร.๔-๑๒๖๖๔๒)
 - ตำบลที่เกิด ไผ่โพน อำเภอ วังทอง จังหวัด แพร่
 - ชื่อบิดา นายอิน คำตัน ชื่อมารดา นางนุ คำตัน
ชื่อภริยา หรือสามี นางอาไฟ คำตัน
 - ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้ายที่โรงเรียน มหายศนันท์
จังหวัด แพร่ สอบไล่ได้ชั้น ม.๕
 - อุปสมบท ณ วัด ไผ่โพน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐
 - เริ่มเข้ารับราชการตำแหน่ง พนักงานอำนระดับน้ำ กรม กรมชลประทาน
กระทรวง เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐
 - ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด ค้าขาย, ทำไร่
 - บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (1) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐานประทุษร้าย ต่อพระ
อยู่หัวและราชอาณาจักร (2) ถูกเนรเทศ (3) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่อันมีกำหนด
 - ข้าพเจ้าจะปฏิบัติงานในหน้าที่ของพนักงานอำนระดับน้ำด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และอยู่ในระเบียบข้อบังคับของ
ชลประทานทุกประการ ถ้าหากรายงานการอำนระดับน้ำของข้าพเจ้าที่มีปฏิบัติอยู่ปรากฏว่าผิดพลาด เนื่องจากมิได้
จริงในเดือนใดแล้ว ข้าพเจ้ายินดีที่จะไม่ขอรับเงินรางวัลในเดือนนั้น ๆ
ข้าพเจ้าขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) X Shun (เจ้าของประ

วันที่ เดือน พ.ศ.

คำรับรอง

ตำบล ไผ่โพน

วันที่ 1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐

ข้าพเจ้า นายเกษม ธีระพร ตำแหน่งหน้าที่ราชการ ซึ่งมีบรรดาศักดิ์

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวข้างต้นเป็นความจริงทั้งสิ้น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

75
7504

จังหวัด 6 สิงหาคม 2566

สถานที่ ย. 18.

และพื้นที่ มีพื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา


พื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (รวม) ที่ตั้งถนนกิโลเมตรที่ 10 ตำบล...

ถนนสาย 1

ถนนสาย 1 0-2 กม.

2-4 กม.

พื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (รวม) ที่ตั้งถนนกิโลเมตรที่ 10 ตำบล...
พื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (รวม) ที่ตั้งถนนกิโลเมตรที่ 10 ตำบล...
พื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (รวม) ที่ตั้งถนนกิโลเมตรที่ 10 ตำบล...
พื้นที่ 10 ไร่ 1 งาน 10 ตารางวา (รวม) ที่ตั้งถนนกิโลเมตรที่ 10 ตำบล...





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานสำรวจอุทกวิทยาสวน เนื้อคอนบน

ที่ อทท. 198 / 2520

วันที่ ๓๓ ตุลาคม ๒๕๒๐

เรื่อง รายงานการเดินทางไปตรวจสอบน้ำ ห้วยแม่คำมี (Y.I8)



เกษตรกรรมและประมงสัตว์น้ำ

ที่ 543 / 2520

วันที่ 16 พ.ย. 2520

เสนอ ผอท.

กระผมได้เดินทางไปตรวจสอบน้ำ ห้วยแม่คำมีที่บ้านไผ่โทน (Y.I8)

อ. ร้องขวาง จ.แพร่ สสำรวจระดับน้ำโดยเสาระดับธรรมดาจำนวน ๒ ต้น มีนายอิน ตายันต์ เป็นพนักงาน
อ่านระดับน้ำ เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๒๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ระดับน้ำที่เสา ๗๐.๓๓ ม. พบว่า:-

๑) พนักงานเอาใจใส่พอสมควร

๒) สภาพเสาระดับน้ำซึ่งเป็นเสาคอนกรีตตามแบบมาตรฐานของกองฯ จำนวน ๒ ต้น อยู่ในสภาพ
ดี (สร้างเสาระดับน้ำใหม่เมื่อเดือน กพ. ๒๕๒๐)

๓) ไปรมณ์ตรของพนักงานฯ ทมคแล้วกระผมได้ให้สำรวจไว้จำนวน ๒ แผ่น กังนักรุ่นฯจัดส่งไป
ให้เขาค่าย

จึงเรียนเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

เสนอ เสนอ
(นายณรงค์ แสนทวีสุข)
ทสอ. ส่วนเนื้อคอนบน

ทดท.

ทดอ.

ไม่พบมีน้ำไหลออกตามทางที่วัดระดับน้ำพบมีน้ำไหลออก
อยู่ในระดับน้ำที่วัดได้ ๖๓.๓๓ ม. โดยทางสวนทางกับน้ำไหล
ออกที่วัดได้ในครั้งก่อน

ศอ. ๖๖๖๖๖๖๖๖ / ทสอ. ท
รักษาการแทน ผอท.
14 พ.ย. 2520.

ต้น ในหนังสือเลขที่ 3 16 จดหมายในใจ

ทท. 198 / 2520

ทดท.

15 พ.ย. 2520

กรมชลประทาน

รพช. นพช.

ตามรายงานของ ๑ ถัดลงไปในกรมชลประทาน

๑๑.๗.๖๐

ม. ลิง ขาว	ระยะ-ม. ระคับพนท-ม. (A. D.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขาว	ระยะ-ม. ระคับพนท-ม. (A. D.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขาว	ระยะ-ม. ระคับพนท-ม. (A. D.)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขาว	ระยะ-ม. ระคับพนท-ม. (A. D.)
	6.109.	30.	0.57057	110.	2.514		
	5.342.	31	1.332.	120.	3.076		
	4.7357.	32.	1.974.	1257	4.344		
	3.282.	337	2.031.				
	2.266.	40.	1.8257				
	1.562.	457	1.900				
	0.568.	50	2.000				
	0.233.	557	2.079.				
	- 0.107.	60.	2.197.				
	- 0.107.	657	3.1857.				
	- 0.097	70	3.158				
	- 0.197.	80	3.178.				
	- 0.297.	90.	3.128.				
	- 0.067.	100	3.024.				

Plot 1107



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แนวคันดิน Code Y 18 อำเภอ วังทอง จังหวัด เพชรบูรณ์
สำรวจจาก ฝั่งซ้าย ถึง ฝั่งขวา

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
ร.ท. ๕๖๓๖๑						1.115					แก้	2.232
หมุดที่ 1.						2.928		0.060	1.055			3.287
	0.						0.106		2.822			6.109
	3.						0.873		2.055			5.342
	6.						1.480		1.448			4.735
	9.					0.067		2.933		0.005		3.282
	12.						1.083			1.016		2.266
	15.						1.787			1.720		1.562
	18.					2.227		2.781		2.714		0.568
พิกัด							2.562			0.335		0.233
	19				0.34							-0.107
	20				0.34							-0.107
	22				0.33							-0.097
	24				0.43							-0.197
	26				0.33							-0.297
	28				0.30							-0.067
	30						2.290			0.063		0.505
	31						1.463		0.764			1.332
	32						0.821		1.406			1.974
	35						0.764		1.463			2.031
	40						0.970		1.257			1.825
	45						0.895		1.332			1.900
	50					1.687		0.795	1.432			2.000
	55						1.608		0.079			2.079
	60						1.490		0.197			2.197
	65					1.239		0.502	1.185			3.185
	70						1.266			0.027		3.158
	80						1.244			0.007		3.178



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี Code Y18 อำเภอ วังน้อย จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
สำรวจจาก ถึง

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
	90					1.339	1.304		0.065	0.056	3.120
	100						1.405		0.166	0.161	3.019
	110						1.910		0.671		2.514
	120						1.348		0.109		3.076
	125							0.080	1.159		4.344
						9.263		7.151	4.831	2.719	1.344
						7.151			2.719		2.232
						2.112			2.112		2.112
						6.112 รวม					
หมวดที่ 1	125					0.080	0.080				4.344
หมวดที่ 1					0	0.027		1.147	1.067		3.277
B.M. (วัดวัด 1)								1.069	1.042		2.235
						0.107		2.216	2.109		4.344
								107	-		2.235
								2.109	2.109		2.109



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

ที่

วันที่

เรื่อง

กรมชลประทาน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ช.ป. Y18 (พ.ค.)

สถานีส่ง

แบบรับวิทยุโทรเลข

พนักงานรับ

เลขที่ 4/5 วันที่ 16 ต.ค. 19 เวลา 09.35 น. จำนวน 45 คำ รับวันที่ 16 ต.ค. 19 เวลา 12.00 น.

จำแนก ๑. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.
ข้อความ ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.
- ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.
๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.

จาก...ทาง...ผู้รับ...ผู้จ่าย...เวลา...น.
ถูกต้อง-จ่ายได้...
ตำแหน่ง... 16.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.

๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น. ๑๖.๓๐ น.

Y18

งาน ภาควิชา ธรณีวิทยา

ที่ 60/2518

-5 ลค 2518

แผนกธรณีวิทยา

วันที่ 22 9 9

วันที่ 22 กค 18

เรื่อง ขอส่งรายงานการขอมเสาระดับน้ำ

เสนอ ทอ. ยาน ทสอ. ส่วนเหนือคอนบน

กระผมได้รับคำสั่งจาก ทสอ. ส่วนเหนือคอนบน ให้กระผมและนายอำภา วงศ์ทรัพย์
ตำแหน่งช่างจึกวา พร้อมคนงานไปทำการขอมเสาระดับน้ำสถานี ๗.๑๘ แม่น้ำมี ต.ไผ่โพน อ.ร่องกาว
จ.แพร่ เก็บเป็นเสาไม้ขนาด ๖"๗" กระผมได้สร้างชั้นใหม่ ซึ่งของเดิมชำรุดโดยเปลี่ยนเป็นเสา
คอนกรีตเสริมเหล็กขนาดตามแบบมาตรฐานของกองอุทกวิทยา

กระผมได้สร้างเสร็จเมื่อ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๘ ระดับน้ำอ่านได้ ๐.๒๘ ม. เวลา

๑๘.๔๐ น.

เสาคนที่ ๑ (ในน้ำ) ดิกแผ่นระดับ ๒ แผ่น ๒.๐๐ ม. คือแผ่น ๐-๒.๐๐ ม. ศูนย์เสา
ระดับมีราคา ๗๐.๐๐ ม. (ร.ส.ม.) *ราคาเสา ๒๖ เดือนพฤษภาคม ๒๕๑๘*
เสาคนที่ ๒ ดิกแผ่นระดับ ๒ แผ่น ๒.๐๐ ม. คือแผ่น ๒-๔.๐๐ ม. ศูนย์มีราคา ๗๒.๐๐
(ร.ส.ม.)

หมุดหลักฐาน

ได้ก่อสร้างหมุดหลักฐานชั้นใหม่เพราะของเดิมเจ้าของที่ดินได้ก่อสร้างบ้านพักชั้นบริเว
หมุดหลักฐานเดิมและหมุดหลักฐานใหม่ ราคา ๗๒.๒๐๒ ม. (ร.ส.ม.) โดยได้โยงระดับจากเสาระดับ
น้ำคนที่ ๒ ที่แข็งแรงทนทานอยู่

พร้อมกันนี้ได้ทำรูปตัดแนวเสาระดับน้ำใหม่มา ๑ รูป และมีราคาคงนี้

- ✓ ๑. แบบรูปตัด ๑ แผ่น
- ✓ ๒. แบบแสดงการเดินระดับ ๓ "
- ✓ ๓. รายงานประวัติเสาระดับน้ำ ๑ "
- ✓ ๔. ประวัติหมุดหลักฐานและแผนที่
สังเขป ๑ "
- ✓ ๕. รูปถ่ายเสาระดับน้ำจำนวน ๑ รูป

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ.

(ลายเซ็น)
๒๕.๗.๖๘
(นายสนธิ วิชาญ)

ตำแหน่ง ช่างชั้นสี่

คำนำ

๖๕๐๐๐๐.

๖๕๐๐๐๐๐๐

๑๕๓๐ ๖๖๖.
๖๖๐๐๐๐๐๐

แผนที่ 101 (Y.18) รูปตัด แผนที่
ที่ แขวงระเทศมณฑลอุดร ต.โพธิ์ อำเภอบึงสามพัน
จังหวัด บึงสามพัน ภาค อีสาน {Lat. —
Long. —
สำรวจเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2518 ไข่มุกหลักฐาน No. แผนระเทศ 2000 ราคา + 2,000 บ. (S.R.)
ที่ เติร์ดเกษม. สมุดสำรวจเล่มที่ 1 พ.ศ. 2518 งาน ร.ม.ต.น.ค.ต.ต.ต.ต.
สำรวจควยกลองระเทศชนิด WILD. No. NK10-109311
ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ 0.290 ม. (S. P. M.) เวลา 11.30 น.
ระดับน้ำต่ำสุด — ม. (—) ไคหลักฐานจาก —
ระดับน้ำสูงสุด — ม. (—) ไคหลักฐานจาก —
นายผู้สำรวจ นายคณ. วิภาณ. นายผู้ตรวจ ร.ม.ต. 222

ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับน้ำ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา
0 5.258	31 0.285	95 3.091				
3 5.111	32 1.587	100 3.057				
6 4.662	35 1.929	105 3.101				
7 3.881	40 1.775	110 2.916				
8 3.236	45 1.803	115 2.481				
11 2.101	50 1.865	120 2.373				
14 1.153	55 1.979	125 2.771				
15 0.896	60 2.119	130 3.970				
18 0.398	65 2.368	135 3.315				
21 0.211	70 3.116					
24 0.176	75 3.109					
27 0.011	80 3.106					
30 0.037	85 3.161					
11.30 น. 33 0.286	90 3.119					

บันทึก

1:200



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

๑

สถานี เขื่อน ๑๕๐๐ ม. Code Y.18 อำเภอ วังทอง จังหวัด เพชรบูรณ์
สำรวจจาก ฝั่งซ้าย ถึง ฝั่งขวา

หมุดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ท่อนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
1						1.322					แก้	+ 2.000
หมุด 1.						2.961		0.157	1.165			3.165
หมุด 1	0.						0.268		2.693			5.258
	3.						0.982		1.979			5.111
	6						1.161		1.197			1.662
	7						2.212		0.719			3.881
	8					0.302		2.890	0.071			3.236
	11						1.137			0.835		2.101
	14						2.085			1.783		1.153
	15					1.917		2.612	2.310			0.896
	18						2.115			0.193		0.398
	21						2.599			0.612		0.211
	21						2.637			0.720		0.176
	27						2.799			0.882		0.011
	30						2.776			0.859		0.037
1.35 ม. ด่านหิน	0.				20 ม. (3.ค.ม.)		2.527			0.610	*	0.286
	31						2.528			0.611		0.285
	32						1.226		0.691			1.587
	35						0.881		1.033			1.929
	40						1.038		0.879			1.775
	45						1.010		0.907			1.803
	50						0.918		0.969			1.865
	55						0.851		1.083			1.979
	60							0.691	1.223			2.119
25 พ.ค. 18						6502		6383	2159			2.119
						6383			2310			2.000
						6119			6119			0.119

②

ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

สถานี แม่คี่น ต. ฝายทอง Code Y.18 อำเภอ บ่อทอง จังหวัด นคร
สำรวจจาก ฝั่งขวา ถึง ฝั่งซ้าย

[illegible]



ตารางแสดงการเดินระดับรูปตัด

๓

สถานี แม่คึม ต.ไผ่โทน Code Y.18 อำเภอ สองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี
สำรวจจาก เขต B.M. และเส้นระดับ ถึง ตักน้ำในคลอง (คลองกรวด)

หมวดสำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขนัยที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับที่ทอนได้	
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ		
						<u>เขต B.M. และเส้นระดับ</u>					แก้	
B.M. เหม						0.000						+ 1.506
ดินเหนียว 3.00 ม. ต. หวังทอง				เส้น		1.072		2.537		2.493		2.013
หน้าดิน 0.00 ม. เส้น				"				2.068		0.996		1.017
หน้าดิน 0.00 ม.						1.987						1.017
ดินเหนียว 3.00 ม.						2.519		0.990	0.997			2.011
B.M.								0.027	2.492			1.506
B.M. หน้าดิน 1.0 ม. ในช่องว่างของหน้าดินเส้นระดับเขต B.M. หน้าดิน 1.0 ม. ในช่องว่าง 26 พ.ค. 18 มี 9.11 + 2.232 ม. (C. ค. น.)												
						<u>ตักน้ำในคลอง (คลองกรวด)</u>						
B.M. ใน						0.778						2.232
ดินเหนียว 3.00 ม. หน้าดิน							1.010			0.232		2.000
หน้าดิน 2.00 ม. หน้าดิน								1.010		0.232		2.000
หน้าดิน 2.00 ม.						0.967						2.000
ดินเหนียว 3.00 ม.							0.967		-	-		2.000
B.M. ใน								0.735	0.232		*	2.232 ✓
						<u>ขอร่อง B.M. ใน</u>						
ดินเหนียว 3.00 ม. เส้น หน้าดิน						1.230						+ 2.000
B.M. ใน								0.998	0.232			2.232
B.M. ใน						1.005					*	2.232
ดินเหนียว 3.00 ม.							1.237		0.232			2.000

แผนกอุทกวิทยา กรมชลประทาน

หน้า รหัส ลำดับของหน้า หน้า ปีที่ อ. จ.
Code Y-18 Lat. N.
Long. E.

เล่าระดับน้ำ

วันที่	ติดแผ่น จาก...ถึง	ติดตั้งหรือ ซ่อมเสีย	ศูนย์เลขระดับ			B. M.			
			ราคาศูนย์	รทก. รพม. ✓	เค้นราคาหรือ ตรวจสอบเมื่อ	N2	ราคา	อยู่ที่	โยงราคามาจาก
1.	0 — 200 M.	26 พ.ค. 18	+ 0.000 M.	S. K. M.	26 พ.ค. 18		+ 2 232. M.	1. บ่อเก็บน้ำ หน้าดิน 2 พ. ๒๓.๕๐๐	จากหน้าดิน หน้าดิน 2 พ. ๒๓.๕๐๐
2.	2. — 100 M.	27 พ.ค. 18						" — "	" — "

SN: 2 ต.ข.


အကျဉ်းချုပ် :-

ให้ Sketch รายละเอียดลำน้ำบริเวณสถานี ด้านหลัง

๑๗.

สถานี Y18 ป้ายหน้า

B.M. หน้า สถานี = 18.50 M. B.M.
 B.M. หน้า สถานี = 8.50 M. B.M.
 B.M. หน้า สถานี = 22.00 M. B.M.
 สถานี = 10.00 M.
 B.M. ± 2.232 M. (A.D.)
 Z.G. ± 0.000 M. (A.D.)



สถานี Y18
 (สถานี หน้า)

B.M. สถานีหน้าสถานี
 B.M. ± 2.232 M. (A.D.)
 สถานี
 สถานี
 สถานี





เส้นระดับน้ำสถานี Y.18 น้ำแม่คำมี ต.ไฟไหม้
อ.ร้องกวาง จ.แพร่

0221 18.018
USO. สิบหนึ่งหมื่น.



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) ถึง ฉบับที่

ราชการ แผนก, กง, กรมชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท
น้ำชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

วันที่ 31 / 5.1 / 15

กษ. 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

กรมชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

กรมชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

กรมชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

กรมชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

กรมชลประทาน 1313/มอดทงล้งวอจล้งคท

31/5.15



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ)

เรื่อง

ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรม, ราชบัณฑิต

วันที่

จดหมายที่ ผ่านตามลำดับ

- เพื่อทราบ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อการส่งจดหมายฉบับที่ ๑๖๖
ของฝ่ายราช ทอ.อ.ก.ม. เมื่อการส่งจดหมายฉบับที่ ๑๖๖ ของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ๑๖๖๖ ส่งจดหมาย ฝ่าย 18๐ ม. ฝ่ายส่ง 1.8๐ ม.
กองจะทำการตามหมายที่ส่งไป ทำการส่งจดหมายตามหมายที่ส่งไป
เมื่อฝ่าย.

- จดหมายที่ ๑๖๖๖ ส่งให้ทาง Plot Hydrograph สดตามผลไม่
Plot ๑๖๖๖๖๖

- เก็บเรื่อง ๑๖๖๖๖๖ ส่งให้ทาง สดตามผลไม่

จดหมายที่

จดหมาย

- เพื่อทราบ - ลอ List, chart. ๑๐๐

๑๘ ส.ค. ๒๕๑๕

- จดหมายที่ ๑๖๖๖๖๖ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ

- จดหมายที่ ๑๖๖๖๖๖ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ

จดหมายที่ ๑๖๖๖๖๖

- จดหมายที่ ๑๖๖๖๖๖ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ

- จดหมายที่ ๑๖๖๖๖๖ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ

๒๙ ส.ค. ๒๕๑๕

จดหมายที่

เพื่อทราบ จดหมายที่ ๑๖๖๖๖๖ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ ไม่ได้อำนาจ

๒๙ ส.ค. ๒๕๑๕

๒๙ ส.ค. ๒๕๑๕

๒๙ ส.ค. ๒๕๑๕

๒๙ ส.ค. ๒๕๑๕



บันทึกข้อความ

แผนก (หนังสือ) เรื่อง ฉบับที่

ในราชการ แผนก, กอง, กรมฯลฯ ประทาน
 วันที่ / /

กรมสรรพากร
 1. ให้ส่ง plot มรดก 11 และ 12

27.01.2515

Plot 11 และ 12

ส่ง/ส่ง
 28.01.15

1. มรดก 11 และ 12

เพื่อส่งมอบ อ.วิเศษ อ.วิเศษ อ.วิเศษ Code หรือ 11 และ 12
 1. มรดก

-6.01.2515

อ้าง

11.01.2515

ผู้ทบทวนใน กรมสรรพากร
 ทวีตวิเศษ อ.วิเศษ อ.วิเศษ

กรมสรรพากร
 1. Code มรดก 11 และ 12

ส่งมอบ อ.วิเศษ อ.วิเศษ Code Y. 18.

30.01.15

เอกสารลับ



10000000000

เพื่อการศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่

กระทรวงกลาโหม, กองบัญชาการทหารบก, กองบัญชาการทหารเรือ, กองบัญชาการทหารอากาศ

72.40.2515

วันที่

21.04.52

เอกสารลับ

21.04.52

๑๐๖.๐ 15

เรื่อง ขอบทพร้อมในการเขียนรายงานคดีตั้งเสาระดับน้ำ ห้วยแม่คำมี บ้านไผ่โทน

เสนอ นายเชาว์ เกตุทองแถม ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาคพื้นโลก

ตามรายงานการคดีตั้งเสาระดับน้ำห้วยแม่คำมี บ้านไผ่โทน ซึ่งนายเชาว์ เกตุทองแถม
ออกไปปฏิบัติงาน และเขียนรายงานเสนอมามีขอบทพร้อมดังนี้.

๑. ในข้อ ๔.๒ ได้แจ้งว่าทำการคดีตั้งเสาระดับน้ำ ๒ ต้น ไม่ได้แจ้งว่าต้นใดคือ
แผนที่เมตร และคิดแผนสูงเกินกว่าระดับน้ำสูงหรือไม่

๒. การสร้างหมุดหลักฐาน มีข้อสงสัยเรื่องหมายให้แจ้งว่ามีเครื่องหมายอย่างไร
แต่ช่างไม่ได้แจ้ง จึงอาจทำให้ในวันข้างหน้าเกิดความผิดพลาดได้

๓. รูปตัด ยี่งขวา ทำจนถึงระดับ ๔.๕๐๖ ม. (A.D) นั้น ได้สอบถามชาวบ้าน
บริเวณนั้นหรือไม่ เคยมีน้ำท่วมสูงกว่านั้นหรือไม่ และถ้าเกิดท่วมสูงกว่าจะทำอย่างไร และได้
ดูในแผนที่สังเขปแล้วควรทำระดับจนถึงระดับถนน

๔. ตามที่จ้างนายอื่น คายันท์ เป็น พ.อ่านระดับน้ำนั้น ได้มอบใบไปรษณียบัตรให้
พ.อ่านระดับน้ำ จัดส่งให้แผนก ตลอดจนใบรับเงินการ เขียนใบรับเงินให้ พ.อ่านระดับน้ำส่งมา
ให้แผนก และอธิบายให้ พ.อ่านระดับน้ำเข้าใจแล้วอย่างใดหรือไม่

และนอกจากนั้นเพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบเสาระดับ ใครขอหลักฐานการ
เก็บระดับจากหมุดหลักฐานไปเสาระดับ และแสดงการต่อเสาด้วย

ขอให้ชี้แจงด่วน.



30.ก.ค. 2515

หัวหน้างานสำรวจสนาม

แผนกอุทกวิทยา
สง. 1783
วันที่ 21.10.2515

งานสำรวจสนาม แผนกอุทกวิทยา
ที่ 145/2515
วันที่ 12.2.515
แบบฟอร์มรายงานการติดตั้งเสาระคบน้ำ

อุทกวิทยา ภาคห้วยหลวง
สง. 112 2515
วันที่ 6.2.515

กำหนดการและประเมินผล
ที่ 807/2515
วันที่ 24.10.2515

เรื่อง รายงานการติดตั้งเสาระคบน้ำสถานี เขื่อนฝายโทก
เสนอ หัวหน้างานสำรวจสนาม ผ่าน ชมร.อุทกวิทยาภาค ห้วยหลวง
ตามคำสั่งหมวดสำรวจอุทกวิทยาที่ ลว.ว.จ. 91 เรื่อง ให้ไปติดตั้งเสาระคบน้ำ
ให้กระผมและ ทนายชว. เกตุทองมณี ไปทำการติดตั้งเสาระคบน้ำแบบ ดริ
เสา 6x6x4.00 ม. เสา แม่เหล็ก สถานี Code Y18 หมู่บ้าน ฝายโทก
ตำบล ฝายโทก อำเภอ วังทอง จังหวัด น่าน
กระผมขอเสนอรายงานดังนี้ -
๑. การเดินทาง ได้เดินทางจาก วันที่ 11 เมษายน 2515
ไป บ้านฝายโทก ต.ฝายโทก อ.วังทอง จ.น่าน

๒. สภาพภูมิประเทศ และสภาพทางธรณี

๒.๑ ฝั่งซ้ายมีลักษณะ เขื่อนฝาย ลาดตลิ่ง สูงชัน
ภูมิประเทศเป็น เขื่อนฝาย ลักษณะพื้นที่ เขื่อนฝาย
๒.๒ ฝั่งขวาเป็นลักษณะ เขื่อนฝาย ลาดตลิ่ง
ภูมิประเทศเป็น มีสวนผลไม้ ลักษณะพื้นที่ ลาดชัน
๒.๓ ท้องน้ำกว้าง 16-20 ฟุต ท้นตลิ่งเป็น หินกรวด

ลำนน้ำตรงประมาณ 300 เมตร

๓. การเลือกสถานที่ตั้งเสาระคบน้ำ ได้ทำการเลือกที่ตลิ่งบริเวณ ใต้ฝายเขื่อนฝาย
150 เมตร ฝายสูง 1.50 ม.

เหตุผลที่เลือก เนื่องจากได้สำรวจตลิ่งที่ฝายไม่มีที่ที่จะสร้าง เสาได้
ชม. จึงตกลงให้ใช้แนวใต้ฝาย เพราะใกล้ตลิ่ง เสาจะไม่กระทบตลิ่ง

๔. การปฏิบัติงาน ได้ปฏิบัติดังนี้ - ระดับน้ำ อันตรายแก่คนไม่เข้าใจ

๔.๑ การเตรียมงาน ตั้งแต่ 11 เม.ย. 51 ถึง

ได้ปฏิบัติดังนี้ -

๔.๒ งานก่อสร้างเสาระคบน้ำ ตั้งแต่วันที่ 14 เม.ย. 51 ถึง -

ได้ปฏิบัติดังนี้ - ได้ทำการติดตั้งเสาระคบน้ำ 2 ตัว

11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847

ร.ท.๑ สร้างสมุดหลักฐานตามแบบ มอ.จ.ท ขนาด ๐.๕๐x๕๐. น.

เครื่องหมาย _____ ราคา + 4.506 (AD) อยู่ ทางหน้าของรถ

B.M.๒ สร้างสมุดหลักฐานตามแบบ _____ หน้า

เครื่องหมาย _____ ราคา _____ อยู่ _____

โดยทำการโยกราคาจาก สค. ของ เชอร์คัม เครื่องหมาย

ราคา ม. (ร.ท.ก.) ไตราคามาจาก เพชรรัตน์

๔.๔ งานทำแผนทบบริเวณ ตั้งแต่ _____ ถึง _____

โดยปกติคณ. = _____

๔.๕ งานทำรูปตัด ตั้งแต่ 14 เม.ย. 55 ถึง _____

โดยปกติดังนี้ - ได้ทำรูปถ่าย จากกล้อง ๑๖ มล. ๑๖ มม. เมื่อระหว่างทาง ประมาณ ๑๒.๑๕

[illegible]

๕. ราคาสนนยเสาระดับนน้า + 0.000 ม. (รคณ. ✓)




๖. พนักงานอานระดับนำ

ขอจ้างตงแต 15 เมษ 107 3515 สถานพักตอ 107/1 มท 21 กท 21 กท

0.56 mm 0.1 mm

และโคจายสมุคแบบพอรนสำหรับใช้ในการอ่านระคนาคือ.

১. নিম্ন ১ লেখ ২. _____ ৩. _____

6.  7.  8.  9. 

๗. เริ่มทำการอันระคับน่า ตั้งแต่ 12 เมษายน ๒๕15

๕. ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเสาระคบน้า

๘.๑ คางงวกรว _____

๕.๒ ค่าใช้จ่าย _____ บาท
_____ บาท

๒.๓ การศึกษา

๕. พรรณไม้งานบ้านโตแบบ

๘.๑ แสงทอไร (รวม) _____

๓.๖ ๓๐๐ "

6. m j m l e n e n

รายงานแสดงการเดินระดับ-รูปตัดของงานสำรวจทางอุทกวิทยา ภาคพื้นดินโลก
 สถานี ห้วยแม่เหล็ก แม่น้ำโขง Code อำเภอ วังทอง จังหวัด พิจิตร
 สำรวจจาก RB ถึง LB


หมวด สำรวจ	ระยะทาง		แนวทิศ		หยั่งน้ำ ม.	เลขระดับที่อ่านได้			ต่างกัน		ระดับ ที่ทอนได้
	หลัง	หน้า	หลัง	หน้า		หลัง	กลาง	หน้า	สูง	ต่ำ	
0.BM.	ทศตวรรษ 3.๖					1015				แก	4.506
10							2651			1636	2.870
20							2760			0109	2.761
30							2590		0170	0	2.931
40							2400		0190		3.121
50						0069		2210	0190		3.311
60							1335			1266	2.045
70							1475			0140	1.905
80							1701			0226	1.679
90							1675		0026		1.705
95						2988		2980		1305	0.400
97					0600						-0.200
99					0720						-0.320
101					0650						-0.250
103					0500						-0.100
105					0400						0.000
107					0300						0.100
109						2992		2998			0.400
114							1498		1.491		1.894
116						3104		0386	1112		3.006
118						3305		1532	1572		4.578
120						3210		1720	1585		6.163
122								1521	1689		7.852
						16683		13337			7.852
						13337					4.506
						3346					3.346

แผนที่.....รูปตัด.....
 แม่น้ำ.....ที่.....อำเภอ.....
 จังหวัด.....ภาค.....
 สำรวจเมื่อวันที่.....ในหมุดหลักฐาน.....ราคา.....
 ที่.....สมุดสำรวจเดิมที่.....งาน.....
สำรวจควยกลองระดับชนิด.....
 ระดับน้ำขณะทำการสำรวจ.....ม. (AD) เวลา.....น.
 ระดับน้ำต่ำสุด.....ม. () ไหลหลักฐานจาก.....
 ระดับน้ำสูงสุด.....ม. () ไหลหลักฐานจาก.....
 นามผู้สำรวจ.....นามผู้ตรวจ.....

ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (AD)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (AD)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (AD)	ระยะ-ม. จากตลิ่ง ชาย-ขวา	ระดับพื้นที่-ม. (AD)
BM	122 4.506	103 19	- 0.100				
10	112 2.870	105 19	0.000				
20	102 2.761	107 15	0.100				
30	92 2.931	109 13	0.400				
40	82 3.121	114 8	1.894				
50	72 3.311	116 6	3.006				
60	62 2.045	118 4	4.578				
70	52 1.905	120 2	6.163				
80	42 1.679	122 0	7.852				
90	32 1.705						
95	27 0.400						
97	25 0.250						
99	23 0.320						
101	21 0.250						

บันทึก

หมด BM. ราคาเงิน ๖๖๖.๖๖๖ บาท ๖๖๖.๖๖๖ บาท ๖๖๖.๖๖๖ บาท
 ระดับพื้นที่..... มีราคา + 4.506 ม. (ราคา.....)



ประวัติ

- พนักงานอ่านระดับชั้น นานา ตามอ. 9 โฟโท. จังหวัด 11 พย.
๑. ชื่อ..... หมอห์ ตามห้..... ชื่อสกุล..... ตามห้.....
 ๒. สัญชาติ..... ไทย..... เชื้อชาติ..... ไทย..... ศาสนา..... พุทธ.....
 ๓. ที่อยู่ปัจจุบัน..... 107/1 หมู่ 1 โฟโท..... อำเภอ..... ร้องกวาง..... จังหวัด..... 11 พย.
 ๔. เกิดวันที่..... 1..... เดือน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2459..... อายุ..... 62..... ปี.....
 ๕. ตำบลที่เกิด..... กิ่ง..... อำเภอ..... ร้องกวาง..... จังหวัด..... 11 พย.
 ๖. ชื่อบิดา..... หมอห์..... ชื่อมารดา..... หมอห์ 1800.....
 ๗. ชื่อภรรยา หรือ ชาย..... หมอห์ 11 คน.....
 ๘. ได้ศึกษาวิชาสามัญครั้งสุดท้าย ที่โรงเรียน..... กิ่ง..... จังหวัด..... 11 พย..... สอบไล่ได้..... ปี..... 4.....
 ๙. อุปสมบท ณ วัด..... พาสาง..... เมื่อ..... พ.ศ..... 2469.....
 ๑๐. เริ่มเข้ารับราชการ ตำแหน่ง..... พ.อ. พระอภัย..... กรม..... รด. พะนาท.....
 - กระหรวง..... พุทธพาดานท์..... เมื่อวันที่..... 15..... เดือน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2515.....
 ๑๑. ประกอบอาชีพทางอื่นอย่างใด..... ค้าขาย.....
 ๑๒. เคยรับราชการทหาร..... อังกฤษ..... เมื่อ..... พ.ศ.....
 - เวลาปลดเป็นทหารกองหนุนชั้นที่..... ประเภท..... ในลำดับที่.....
 ๑๓. บิดาหรือมารดาเคยต้องโทษในกรณีเหล่านี้หรือไม่ (๑) ทำความผิดอาญาว่าด้วยความผิดฐาน
ประทุษร้ายต่อพระเจ้าอยู่หัวและราชอาณาจักร (๒) ถูกเนรเทศ (๓) ถูกสั่งให้อยู่ในเขตที่มี
กำหนด

ฉันขอให้คำสัตย์ปฏิญาณว่า ข้อความที่กล่าวข้างบนนี้เป็นความจริงทั้งสิ้น

(ลงชื่อ) หมอห์ ตามห้..... (เจ้าของประวัติ)
วันที่..... 12..... เดือน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2515.....

คำรับรอง

ตามอ. ๑. โฟโท ๑. พมด. โด
วันที่..... 12..... เดือน..... เมษายน..... พ.ศ..... 2515.....
ฉัน..... หมอห์ ตามห้..... ถูกผูก..... ตำแหน่งหน้าที่ราชการ..... ข้างในตาม

ได้รับอนุมัติโดยใบขอตั้งตำแหน่งงาน

แผนก }
โครงการ }

တစ်ခု

ทอง

תחנת

ร.ร.	ชื่อ	อายุ ราษฎร สัญชาติ	นามสกุล	มีบรรพชา และ บวช หรือไม่	ตำแหน่งหน้าที่ ที่หรือจ้างหรือ เลื่อนเป็น	ใครรับอยู่ วันละ หรือ ช.ม. ละ บาท	เพิ่มครั้ง สุดท้าย เมื่อใด เท่าไร	ขอใช้ใครบ้าง วันละ หรือ ช.ม. ละ บาท	สิ่งแรก	วันลาในปีที่แล้ว		หมายเหตุ
										ป่วย	กิจและ พักผ่อน	
๖	นายอิทธิพล สายหงษ์	63	-	ฟ. 4	ท. 0.17 หจก. ดินดำ	-	-	900.-	๓	๑๕ เดือนเศษ	๑๕ เดือนเศษ	นาง: คำคำ หวังดง อัมพวา จ. สุราษฎร์ธานี นาง: ไพฑูริย์ หวังดง อัมพวา จ. สุราษฎร์ธานี ต. ไพฑูริย์ อ. ร้องการ จ. นครราชสีมา (ย. 18)

อนุมัติ

ดำรง จรัสวาทน์

ชพอ.

विवरण. - 9.11.2011

(ลงข้อ)

ตำแหน่ง

W. H. Davis


หัวหน้าหมวดการเงิน

๕
ลงทศเบียบแปล

Om

5

แผนที่บริเวณโดยสังเขป (SKETCH MAP)



อ้างอิงแผนที่ ๑:๕๐,๐๐๐ เครื่องหมาย

การเขียนแผนที่บริเวณโดยสังเขป ให้ Sketch แผนที่บริเวณใช้มาตราส่วนให้พอเหมาะกับความกว้าง แสดง

๑. ที่ตั้งของที่ตั้ง ๒. ลำน้ำ ๓. ที่ตั้งสาธารณะ ๔. สถานีวัดระดับน้ำอัตโนมัติ (ถ้ามี)
๕. แนวสำรวจ ๖. อ.บ. ๗. สถานีสำรวจทางอุตุ ๘. ที่ตั้งหน่วยสำรวจ ๙. สิ่งกีดขวาง